

FT-12 表示器スタンド取付け金具の組立て方

本体の表示部裏の金具①をはずします。

次に付属のM4×8セムス4本③を用いて図のように表示器を取付けます。

①の金具をもとどおり付けてできあがりです。

