

6G用 F/Vコンバータアンプユニット
1999形 取扱説明書

NEC
NEC三栄株式会社

取扱上の注意事項

1. 本ユニットは、6G01, 02, 03形に収納して使用して下さい。
2. 本ユニットの出力に外部から電圧・電流を加えないで下さい。
3. 使用温度範囲 (-20~+50°C)、使用湿度範囲 (20~85% RH、ただし結露除く) 以内で御使用下さい。
4. 本ユニットの保管場所は、下記のような場所を避けて下さい。
 - 湿度の多い場所
 - 直射日光の当る場所
 - 高温熱源のそば
 - 振動の激しい場所
 - ちり、ごみ、塩分、水、油、腐蝕性ガスの充満している場所
5. ユニットを出し入れする場合は、必ず電源スイッチを断(OFF)にしてから行って下さい。
6. その他の注意事項については、6G01~03取扱説明書を参照して下さい。

目 次

取扱上の注意事項

目 次

F/Vコンバータアンプユニット（1999形）の説明

1 前面パネル、各部の名称と機能	1
2 測定準備	1
2-1 入力ケーブルの接続	1
2-2 電源、出力ケーブルの接続	1
2-3 ケース切換スイッチの操作	1
2-4 ブリッジ電源の同期切換スイッチの操作	2
3 測定方法	2
3-1 測定前の操作	2
3-2 測定値の読み方	2
4 動作原理	3
5 保 守	3
6 仕 様	4

F/Vコンバータアンプユニット(1999形)の説明

1 前面パネル各部の名称と機能




図 1

10 KHz レンジでは 40 Hz 以下、10 KHz 以上で点灯します。

(F 3) インディケータ LED (IND)

この LED が点灯しますと、信号が入力されたことを示します。入力周波数に無関係に約 3 Hz で点滅します。

(F 4) 周波数範囲切換スイッチ (RANGE)

入力周波数範囲の切換で 1 KHz レンジ 4 Hz ~ 1 KHz、2 KHz レンジで 8 Hz ~ 2 KHz、5 KHz レンジで 20 Hz ~ 5 KHz、10 KHz レンジで 40 Hz ~ 10 KHz の測定ができます。

(F 5) 校正値印加スイッチ (CAL)

このボタンを押すことにより、フルスケール電圧 (+2 V) を出力します。6 G 本体の校正値印加スイッチからは、+ 側に倒した時のみ印加されます。

(F 1) チャネル番号を貼ります。

(F 2) オーバー表示LED (OVER)
入力周波数の上・下限を越えると赤色に点灯します。
1 KHz レンジでは 4 Hz 以下、1 KHz 以上
2 KHz レンジでは 8 Hz 以下、2 KHz 以上
5 KHz レンジでは 20 Hz 以下、5 KHz 以上
10 KHz レンジでは 40 Hz 以下、10 KHz 以上で点灯します。

(F 6) OUTPUT 2 レベル調整器 (OUTPUT 2 ADJ)

OUTPUT 2 の出力電圧を、右一杯で定格 2 V から左一杯で約 0.4 V まで調整できます。6 G 01 ~ 03 形に付属している調整ドライバーで調整して下さい。

(F 7) 入力コネクタ (INPUT)

BNC コネクタです。検出器の SIG OUT 側を芯に、COM 側をシールド (外形シエル) に接続して下さい。


2 測定準備

2-1 入力ケーブルの接続

[注] 本器には、消費電力低減の為、検出用の電源は内蔵できません。外部に別電源を使用して下さい。

(F 7) に検出器の出力を接続します。本器の入力コネクタは BNC コネクタなので、同軸ケーブルを使用して下さい。入力電圧レベルは 0.3 V p-p ~ 30 V p-p 以内です。

② 電磁式ピックアップ



④ 電源を必要とする検出器




図 2

2-2 電源、出力ケーブルの接続

6 G 01 ~ 03 形取扱説明書を参照して下さい。(P5)

2-3 ケース切換スイッチ⑫の操作

1999 形 F/V コンバータアンプユニットでは、通常フリー (F.R.E.) 側にスイッチを倒して下さい。

その際、本器の筐体と出力コモンは分離されますので、接地端子⑪を必ず接地して下さい。

2-4 ブリッジ電源の同期切換スイッチ⑬の操作

本ニットでは、6G本体からのブリッジ電源は使用しておりませんので、同期切換スイッチは、どちらに倒してもかまいません。

ただし、4126形動ひずみアンプ、4127形チャージアンプと併用なさる時はINT側に倒して御使用下さい。

3 測定方法

3-1 測定前の操作

- (1) 入力周波数に合わせて⑭の周波数範囲切換スイッチ(RANGE)を設定します。検出器からの最大出力周波数は、被測定体の最大回転数、歯車の歯数などにより

$$\text{最大出力周波数 (Hz)} =$$

$$\frac{\text{被測定体の最大の回転数} \times \text{歯車の歯数}}{(\text{rpm}) \quad (\text{P/R})}$$

となります。この最大出力周波数が、周波数レンジより越えないようにして下さい。

- (2) 電源スイッチ(POWER)を押し込むと電源が供給されます。約10間予熱を行なって下さい。
- (3) 校正値印加スイッチ⑮を押しますと、OUTPUT 1に+2Vが出力されます。OUTPUT 2は、⑯のOUTPUT 2 ADJの半固定抵抗器により最適な大きさ($\times 1$ ～ $\times 1/5$)に可変できます。

3-2 測定値の読み方

得られるデータは、下図のようになります。




図 3

f_{min} より低くなると、出力は0Vになりオーバー表示LED⑰が点灯します。
 f_{max} より高くなると出力は+2Vで、オーバー表示LED⑰が点灯します。

4 動作原理




図 4

検出器からの出力は、本器の入力コネクタに接続されコンパレータをへてゲートの開閉信号となります。発振器出力はレンジスイッチにより周波数を変化させ、クロック信号としてゲートに導かれます。先程のゲート開閉信号によりゲートが開かれると、カウンタが動作して周期をクロック数により積算します。

次のゲート信号により、カウンタの内容を $1/t$ 逆数演算回路に移し、カウンタはリセッ

トされ、次の積算を再び行います。

$1/t$ 逆数演算回路の出力は D/A に伝わり、アナログ信号として出力されます。

インディケータ (IND) 回路は、入力信号が印加されコンパレータが行われることにより 1 秒間に約 3 回点滅します。

OVER 回路は、カウンタと接続され、周波数上・下限の判別を行います。

5 保 守

本ユニットは厳密なチェックを経て出荷していますが、十分な性能を示さぬときは、次

の点を確認した上で当社サービス部門へご連絡下さい。

症 状	チ ケ ッ ク 項 目
出力がふらつく	<ol style="list-style-type: none"> 1. 入力ケーブルの接続 2. コモン (シールド) が接続されているか。 ※ シンクロスコープで出力をみて、50 . 60Hz が出力されている。 3. 検出器の出力波形 (歯車の欠落など) ※ シンクロスコープなどでチェックして下さい。
出力がない	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出力ケーブルの接続 負荷が仕様内か、ショートしていないか。 2. 出力ケーブルの断線 モニタ表示もチェックして下さい。

6 仕 様

- | | |
|-------------|---|
| 1 チャネル数 | 1 チャネル／ユニット |
| 2 入力周波数範囲 | 4 Hz ~ 10 KHz |
| 3 入力形式 | 入力信号波形：正弦波又は矩形波（矩形波はデューティ 約 40~60%以内）
入力信号電圧範囲：0.3 V _{p-p} ~ 30 V _{p-p} 入力信号印加時、インディケータ
LED 点滅 |
| 4 入力インピーダンス | 100 KΩ以上 |
| 5 周波数範囲 | 40 Hz ~ 10 KHz (10 KHz)
20 Hz ~ 5 KHz (5 KHz)
8 Hz ~ 2 KHz (2 KHz)
4 Hz ~ 1 KHz (1 KHz) |
| 6 直線性 | 各レンジ ± 0.3% / FS |
| 7 温度安定度 | 利得安定度 ± 0.01% / °C 以内
零安定度 ± 0.01% / °C |
| 8 内部校正器 | + 2 V 出力値 |
| 9 レスポンス | 入力周波数の 1 周期時間 + 35 μ sec (10 KHz) 1 KHz レンジの時 1 周期時
間 + 350 μ sec 入力中断時、1 KHz レンジの時、最後の入力から約 0.25 秒
後に出力は 0 V |
| 10 出 力 | 電圧・電流 OUTPUT 1 +2 V + 5 mA
OUTPUT 2 +2 V + 30 mA

(注) 6G02, 03 形使用時には OUTPUT 1 + 2 mA, OUTPUT 2 + 5 mA
抵 抗 1 Ω
容 量 負 荷 0.1 μ F まで動作 |
| 11 出力オーバー表示 | 入力周波数の上・下限を越えたとき赤色 LED 点灯
(但し、上限は入力周波数の ± 0.5 % 以内) |

※ 本ユニットは、6G01, 02, 03 形に収納して使用の事。

- (1) 本書の内容の全部または、一部を無断で転載することは固くお断りいたします。
(2) 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更する事があります。

6 G用F/Vコンバータアンプユニット	1986年10月初版
1999形 取扱説明書	1996年06月第2版
5691-1499	
1986年10月初版発行	
発 行	NEC三栄株式会社

NEC NEC三栄株式会社

本 社：東京都小平市天神町
技 術 セ ン タ ー：東京都小平市大沼町

