


# RsKey

## Ver,6.03以降の特徴



出力データの種類(Data、Type)に「NU2」を追加

NU2: +の符号 / 不要なゼロが付かない

### 出力例

ALL	Number	NU2
ST,+00162.57 g	+00162.56	162.56
ST,-00002.57 g	-00002.57	-2.57

NU2モード: RsKeyのVer6.03で新規搭載